

Page One of Two

REGISTERED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR

**REGISTERED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR**  
**P R 5 BOX 134**

R. R. 5 BOX 134  
BLOOMFIELD, INDIANA 47424

**012-075-2252**

012-075-2252

DR 272P 280

D.R. 271 P. 341

End Stone - up 0.5" - x  
S. E. Con S. W. 1/4 Sec 2.

End 5 1/8" Rebar - 0P

Set 5/8" Robin-Cor  
N.E. Cor S 1/2, SW 1/4  
Sec. 20


D.R 263 P 260

S.  $\frac{1}{2}$ , S.W.  $\frac{1}{4}$ , Sec. 20, T. 8 N., R. 9 W.

D.R. 276 P<sub>9</sub> b1

Find Stone - up 0.5" x 1/4 1/4 corner

DR. 228 Pg 111



Landmark

Find Stone up 0.5" x 0.5" N 00° 11' 44" E 1320.00  
N.W. Cor. S  $\frac{1}{2}$  S.W.  $\frac{1}{4}$  Sec 20  
Fed.  $\frac{1}{2}$  " Rober

✓ 5896 1" = 300'

Note: Farm Forces are in disrepair and were not located

97312